







EJEMPLOS DE OBRAS EJECUTADAS EN CHAPA PERFORADA, EXPANDIDA O REPUJADA



ESTACION DE AVE - CUENCA







CAIXAFORUM ZARAGOZA



Arquitecto: Carme Pinós
Material: Aluminio lacado, perforado y repujado.

OKE (ORTUELLAKO KULTUR ETXEA) - CULTURAL CENTRE-ORTUELLA - Corten Steel Façade






Architects: [AQ4 Arquitectura](#)

Material: Expanded and Perforated Corten Steel.

La Casa de Cultura del municipio bizkaino de Ortuella con 3480 m2 de superficie. Cuenta entre sus instalaciones con dos bibliotecas, salas de exposiciones...etc. Es una obra del estudio AQ4 Arquitectura, quienes ganaron el concurso de ideas que propuso el ayuntamiento en el año 2003. La fachada de doble piel esta realizada en acero corten expandido o perforado, según zonas, actuando como filtro solar y reduciendo el consumo energético del edificio.

EUITI University School-Mines - Bilbao





Surface: 52.000 m2

Architects: [ACXT-IDOM](#)

Material: Multiperforated Lacquered Galvanised Steel

Livity School - London





Architects: [haverstock associates](https://www.haverstockassociates.com/)

Material: Perforated Stainless Steel (Inox Steel)

Toyo Ito - Social Housing- Logroño





Architect: [Toyo Ito:](#)

Material: Expanded Lacquered Aluminium.

INSTITUT GEOLÒGIC DE CATALUNYA. -IGC- GEOLOGICAL INTITUTE






Material: Multiperforated Corten Steel

Architects: [Oikosvia Arquitectura](#)

CLÍNICA UNIVERITARIA DE MANRESA -SPAIN- UNIVERSITY CLINICAL CENTER





Material: Lacquered Galvanised Steel. Perforated plus Expanded.

Architects: [MANCIÑEIRAS/PARÉS, Arquitectes Associats S.L.P.](#)

Basauri Social Antzokia- Basauri Theater- Corten Steel




Material: Corten Steel

Architects: [Maab Arquitectura](#)




Immeuble Bershka- Boulevard Massira- Casablanca- Morocco-Maroc



EXPO ZARAGOZA 2008 – PALACIO DE CONGRESOS





Arquitectos: Nieto-Sobejano Arquitectos

Material: Aluminio Anodizado Expandido y chapa perforada lacada. Paneles montados a contrajunta sobre entramado metálico. Consigue una gama variada de tonos, con un único material, utilizando mallas más o menos tupidas.

CAIXA FORUM – MADRID





Arquitectos: Herzog & de Meuron
Material: Metal expandido con la superficie moldeada.

COMPLETO EQUIPAMIENTOS SAN ROQUE – PORTUGALETE





Arquitectos: Juan Fco. Paz; Gloria Para (SENER Ingeniería y Sistemas)

Material: Metal Perforado. Cierre interior de vidrio con envolvente de chapa perforada galvanizada lacada (opacidad del 65%,) en varios colores obtenidos de los árboles próximos.

CENTRO CIVICO SAN AGUSTIN (BURGOS)



EUSKALTEL, SEDE CENTRAL - PARQUE TECNOLÓGICO ZAMUDIO



Arquitectos: Eduardo Escauriaza
Material: Metal perforado y vaciado.

ACEITES URZANTE- TUDELA- NAVARRA



MUSKIZ - NAVES INDUSTRIALES



EDIFICIO COMERCIAL JULIUS - PALENCIA



VIVIENDAS VPO EN ZIZUR - NAVARRA



HOTEL AQUELARRE – SAN SEBASTIAN



CONSERVATORIO MUSICA Y DANZA-BURGOS



Nerua Restaurant - Guggenheim Museum - Bilbao



Architects: [IDOM - ACXT](#)

Material: Embossed Perforated Aluminium

SPA METROPOLITANO DE BILBAO



EDIFICIO DE OFICINAS NUEVO ARTICA - NAVARRA

